

CURVE NO: PSBA7

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
A	Sta. 355+09.03
B	Sta. 355+48.99
C	Sta. 355+88.95
D	Sta. 356+20.03
E	Sta. 356+55.55

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
1	Sta. 365+03.60
2	Sta. 365+38.77
3	Sta. 366+10.16

CURVE NO: PSBA7

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
3	Sta. 366+10.16
4	Sta. 366+95.84
5	Sta. 367+38.04

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
E	Sta. 377+71.66
D	Sta. 378+14.28
C	Sta. 378+59.57
B	Sta. 378+99.53
A	Sta. 379+39.49

CURVE NO: 301

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
A	Sta. 388+06.55
B	Sta. 388+46.51
C	Sta. 388+86.47
D	Sta. 389+38.86
E	Sta. 389+85.04

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
1	Sta. 399+21.03
2	Sta. 399+66.74
3	Sta. 400+59.56

CURVE NO: 302

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
3	Sta. 400+59.56
4	Sta. 401+88.20
5	Sta. 402+51.56

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
1	Sta. 408+58.45
2	Sta. 409+21.81
3	Sta. 410+50.45

CURVE NO: 303

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
3	Sta. 410+50.45
4	Sta. 411+39.70
5	Sta. 411+83.65

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
E	Sta. 419+87.25
D	Sta. 420+31.65
C	Sta. 420+80.49
B	Sta. 421+20.45
A	Sta. 421+60.41

CURVE NO: 403

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
A	Sta. 446+71.18
B	Sta. 447+11.14
C	Sta. 447+51.10
D	Sta. 448+10.60
E	Sta. 448+60.33

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
1	Sta. 456+12.66
2	Sta. 456+61.89
3	Sta. 457+61.84

CURVE NO: 402

<i>Entrance Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
3	Sta. 457+61.84
4	Sta. 458+36.81
5	Sta. 458+73.73

<i>Exit Curve</i>	
<i>Point</i>	<i>Sta.</i>
E	Sta. 467+51.46
D	Sta. 467+88.76
C	Sta. 468+23.39
B	Sta. 468+63.35
A	Sta. 469+03.31

• 104RS2, BR3; 105RS7, BR3, 4; 106RS6