

PIER E5 REPAIR SN 016-0036

LANE 1
LANE 2
LANE 3

SP 13
SP 12
SP 11

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

SP 10
SP 9
SP 8
SP 7
SP 6
SP 5
SP 4
SP 3
SP 2

E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25


016-0036

STRUCTURE NO. 016-0036

PLAN

016-1036-I-55 S.B. over ML King etc.

Spans are numbered from the East
Span 1 between Pier E12 Pier E11



LIMITS OF
STRUCTURE NO. 016-0036

FAI 55 (STEVENSON EXPRESSWAY)
STRUCTURE NO.: 016-0036
BRIDGE DECK REPAIRS

Span #	Lane 1		Lane 2		Lane 3	
	Partial	Full	Partial	Full	Partial	Full
1	0		0		0	
2	0		0		0	
3	0		0		0	
4	0		0		0	
5	0		0		0	
6	0		0		0	
7	2x3 = 6 sf		4x6 = 24 sf		5x5, 4x4, 2x2, 2 @ 3x3 = 63 sf	
8	0		0		2x2 = 4 sf	
9	3x3, 2x2 = 13 sf		4x4 = 16 sf		4x4 = 16 sf	
10	0		4x4 = 16 sf		0	
11	0		0		12x8, 12x6 = 168 sf	
12	2 @ 2x2 = 8 sf		3x3, 4x4, 2x2 = 29 sf		0	
13	0		0		0	
TOTAL	27 Sf		85 sf		251 SF	

PARTIAL DEPTH GRAND TOTAL 363 SF = 40.3 SY
FULL DEPTH GRAND TOTAL 36 SF = 4 SY